

Algade 11

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 11

Matr.nr.
6a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900

BBR
Samlet etageareal: 348 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Portåbning

Retkantet portåbning. Porten er udført i træ som fyldningsdør med sidepartier.

Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i grønmalet træ med overvindue.

Glasparti

Tre-fags glasparti med træbeklædt brystning og lodret opsprossede overvinduer.

Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer i grønmalet træ og med termoglas.

Tag

Københavnertag belagt med skifer på mansarden og tagpap øverst. Tagfladen brydes af fem tagvinduer.

Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning




Ved stueetagen fremstår facaden i kvadremurværk, malet i en lys blå og hvid nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank gul mur med enkelte hvidmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden og de grønne vinduer, dør og port. Tagrende og nedløb er udført i plast, hvilket virker afvigende fra det overordnede materialevalg. Ligeledes er den øvre del af taget belagt med tagpap.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret ni-fags etagebygning med mange fine detaljer som kvadremurværk udført som almindelig bosse, profileret pudset bæltegesims, aftrappet sålbænk belagt med skifer og profileret pudset gesims. Overordnet set er bygningen symmetrisk opbygget omkring midterste vinduesfag og hoveddør. Portåbningen og glaspartiet afviger dog delvis fra denne overordnede symmetri.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundet sin høje detaljering og proportioner meget styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis hele taget i fremtiden bliver belagt med skifer, og tagrende og nedløb udført i hvidmalet zink. Ligeledes at glaspartiet til højre for hoveddøren i fremtiden bliver ændret til dannebrogsvinduer som følger de øvrige vindueshullers takt.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.