

Algade 50

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 50

Matr.nr.
152a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1875
Omb. år: 2002

BBR
Samlet etageareal: 551 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Portåbning** Fladbuet portåbning med rødmalet dobbeltport i træ. Porten er udført med viftesproset overvindue.
- Hoveddør** Rammedør i hvid alu, placeret i mindre niche.
- Glaspartier** En-fags glaspartier i varieret størrelse. Partierne er udført med en hvid pladeafblænding øverst samt med røde faldmarkiser.
- Skilte** Skiltningen er udført som enkeltbogstaver og logo samt som påklæbning på vinduerne.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste** Frontkvist med pudset front og flunke i zink.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingeteglsten. Tagfladen brydes af fire ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 6

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en lys gul nuance, med enkelte hvidmalede detaljer. Der er farve- og materialemæssigt fin harmoni mellem facade, de hvide vinduer, det røde tegltag og den røde port. Døren skiller sig dog ud ved at være udført i alu, ligeledes er soklen beklædt med fliser. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret etagebygning med flere fine detaljer som balustrader under vinduer, bæltegesims, indfatninger omkring vinduer og pudset gesims. Ved 1. sal og tagetagen fremstår bygningen overordnet set symmetrisk. Denne symmetri brydes desværre særligt omkring stueetagen, hvor særligt glaspartierne er medvirkende til at bryde vinduestakten og proportionerne set i forhold til den øvrige facade.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt vinduespartierne ved stueetagen i fremtiden bliver bearbejdet i form og proportion således de afspejler den øvrige facades arkitektur. Ligeledes bør indgangsdør, skiltning og sokkel bearbejdes.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.