

Baggade 15

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse
Baggade 15

Matr.nr.
19a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv




Byggesager
Opf. år: 1930

BBR
Samlet etageareal: 168 m²

Antal boliger: 1


Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:


Mindre god 
Middel 
God 

Stueetagen


Portåbning

 Retkantet portåbning, med fyldningsport udført med firedobbelt krydssproset overvindue.


Hoveddør

 Fyldningsdør i rødmalet træ med krydssproset rude øverst. Døren er udført med dobbelt krydssproset overvindue.


Vinduer

 Tre-fags dannebrogsvinduer i rødmalet træ med termoglas. Ved indgangsdøren er placeret to mindre krydssprossede vinduer.

Kviste

 Københavnerkviste med flunke i glas og zinktag.

Tag

 Sadeltag belagt med røde vingetegl.

Skorsten

 Bygningen har to skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en sandfarvet nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de røde trævinduer, dør og port samt det røde tegltag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med fine detaljer særligt omkring indgangsdøren, hvorved der er udført refrengfuger samt ved tagfoden hvor der er udført en profileret pudset gesims. Særligt indgangsdør og port virker styrkende for husets arkitektur, ligeledes fremstår vinduestakten taktfast. Kvistene er ligeledes udført med en indbyrdes afstemt placering, uden dog at denne korresponderer med facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen respekterer facadelinjen og virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis gesimsen og sålbænk fik en svag markering farvemæssigt.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.