

Havnegade 15

Registrering foretaget:
maj. 2012



Adresse

Havnegade 15

Matr.nr.

187, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1877

Om-/tilbygning år: 2007

BBR

Samlet etageareal: 485 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Portåbning



Rundbuet portåbning med port udført i hvidmalet træ. Porten har indgangsdør og sidepartier samt et udkragende buet overvindue.

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ, inddelt med tre fyldninger og viftevindue.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas og med henholdsvis fladbuet og rundbuet overkarm.

Kviste



Buet kvist med flunke og tag i zink, samt tre-fags vindue.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af et ovenlys.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facade fremstår pudset i en hvidlig nuance. Overordnet set er der god farve- og materialemæssig harmoni mellem facaden, den sorttjærede sokkel, den hvide dør og vinduer, samt det røde tag. Særligt facadens mange fine detaljer kunne dog være fremhævet med farveskift som matcher den hvidlige farve. Brystningerne ved stueetagen bør ligeledes ikke fremstå i hvidt plademateriale. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret otte-fags bygning med flere fine detaljer som rundbuer over port og vinduer muret med kilesten, vinduesindfatninger i trykket puds, bryn over hoveddør, bæltegesims og profileret gesims med ornamentfrise udført med figurer. Særligt kviste og port er medvirkende til at bryde bygningens ellers fine arkitektoniske formsprog.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden i fremtiden bliver bearbejdet ud fra den klassiske jordfarveskala. Ligeledes bør vinduesbrystningerne fremstå pudset, og kvistenes placering samt proportion bearbejdes.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.