

Kirkepladsen 7

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse

Kirkepladsen 7

Matr.nr.

123, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager:

Opførelsesår: 1750
Om-/tilbygning år: -

BBR

Samlet etageareal: 231 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i grønmalet træ. Udført med træudskæringer og køje ruder i øverste fyldning.

Vinduer

To- og tre-fags bondehusvinduer i grønmalet træ med termoglas.

Tag

Sadeltag med rød vingetegl, udført med lav hældning.

Skorsten

Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en gul nuance, med enkelte hvidmalede detaljer. Der er en fin farve- og materialemæssig harmoni mellem facaden, de grønne vinduer og hoveddøren, samt det røde tegltag og den sorttjærede sokkel. Tagrende og nedløb er udført i delvis hvidmalt zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus, 6 fagsbygning i to etager med detaljer som, bæltegesims, hvidpudsede sålbænke og profileret pudset gesims. Særligt den ældre (originale) dobbelte hoveddør og farvesætningen af facade, tag og sokkel er medvirkende til, at bygningen fremstår meget autentisk og original, og derved virker styrkende for det samlede fine bymiljø omkring Kirkepladsen. Den er en god repræsentant for den tids arkitektur (1850'erne).

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker med sin højde, drøjde og arkitektur understre-gende og styrkende for gade- og byrumsbilledet omkring kirken og skal også i særlig grad ses i sammenhæng med de øvrige mindre byhuse langs Kirkestræde.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis de galvaniserede facadelamper i fremtiden bliver udskiftet med en model, der i farve og design og proportioner afspejlede bygningens arkitektoniske udtryk og materialesammensætning. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.