

Kirkestræde 9

Registrering foretaget:
August 2012



Adresse

Kirkestræde 9

Matr.nr.

129, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1870

BBR

Samlet etageareal: 146 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Fransk dør udført i olieret hårdtræ med sideparti og fyldning øverst. Sidepartiet fremstår i mønstret gult glas.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i gråmalet træ med termorude

Tag



Sadeltag belagt med røde eternitplader. Tagfladen brydes af tre ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en lys gul nuance med en hvid markering af gesimsen. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de grå trævinduer, den olierede hårdtræsdør, og den sorttjærede sokkel. Farvemæssigt ville bygningen dog fremstå stærkere, hvis facaden blev farvesat efter farverne i den klassiske jordfarveskala. Ligeledes virker tagmaterialet afvigende fra bygningens arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Byhus med enkelte detaljer som trukket gesims og lodrette elementer ved hushjørner. Bygningen fremstår overordnet velproportioneret med en fin indbyrdes takt mellem vinduer og dør. Valget af tagmateriale og ovenlysvinduernes placering virker dog slørende for det arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tagfladen blev belagt med røde vingetegl og ovenlysvinduerne udført som klassiske tagvinduer. Ligeledes kunne facaden med fordel farvesættes i en af de klassiske jordfarver.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.