

Sylowsvej 23

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Sylowsvej 23

Matr.nr.

128b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1893

BBR

Samlet etageareal: 170m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hovedør

Ikke synlig fra Sylowsvej.

Vinduer

Et-fags vinduer i lakeret træ med gående ramme øverst. Vinduerne er med termoglas.

Kviste

Lang københavnerkvist med flunke i zink. Fem-fagsvindue i lakeret træ med termoglas.

Tag

Sadeltag belagt med skifer.

Skorsten

Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de lakerede trævinduer, skifertaget og den stenbeklædte sokkel. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



1½ plans hus med murede detaljer som bryn over vinduer, gesims delvis muret med formsten og aftrappet sålbænk belagt med skifer. Særligt kvisten virker form- og placeringsmæssigt dominerende og slørende for det samlede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne i fremtiden evt. bliver udført som dannebrogsvinduer i træ.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.