

Sylowsvej 49

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse
Sylowsvej 49

Matr.nr.
69a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1912

BBR
Samlet etageareal: 180 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i olieret hårdttræ, udført med overvindue.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvindue samt frederiksbergvinduer i hvidmalet træ.
- Tag-terrace** Tagterrace nedfældet i taget.
- Kviste** Mansardkvist udført med to- eller tre-fags vinduer.
- Tag** Mansardtag belagt med engoberet laumans falstagsten. Tagfladen brydes af tre ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår grovpudset, malet i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og det sort/grå tag. Kontrastforholdet mellem facade og vinduer kunne fremstå mere markant evt. med en bearbejdning indenfor rammerne af den klassiske jordfarveskala. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret sammenbygget villa med enkelte detaljer som pudset gesims. Særligt tagterrassen, nedfældet i taget, virker skæmmende for bygningens arkitektoniske udtryk. Ligeledes burde ovenlysvinduerne være placeret og udformet med en større hensyntagen til den øvrige facades arkitektur.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt tagterrassen i fremtiden bliver sløjftet og ovenlysvinduerne udformet som klassiske tagvinduer.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.