

Algade 19

Registrering foretaget:
maj 2012



Adresse
Algade 19

Matr.nr.
9a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900
Omb. år: 1981

BBR
Samlet etageareal: 224 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

Portåbning

Fladbuet portåbning. Porten er udført som fyldningsdør med sidepartier og småsproset overvindue med buet overkarm.

Vinduer

Et-fags vinduer med mindre gående ramme øverst. Vinduerne er med termoglas.

Kviste

Bygningen har to rytterkviste, med muret front, flunke i glas og tegltag. Murværket er udført dekorativt.

Tag

Sadeltag belagt med brune s-formede cementsten. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue.

Skorsten

Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte hvidmalede detaljer. Der er en fin harmoni mellem facaden, den grå og grønne port, den sorttjærede sokkel samt det røde tegltag. Særligt cementtagstenene og vinduerne kunne med fordel tilpasses bedre farvemæssigt. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med en veldefineret portåbning. Bygningen fremstår med flere fine murede detaljer som pudset portindfatning, murede stik over vinduer og savsnitsgesims. Kvistene er taktfast placeret over de midterste murpiller, og under skorstene, hvilket skaber en vis symmetri i facaden. Desværre virker ovenlysvinduet delvis afvigende fra symmetrien.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet og er medvirkende til at skabe en fin optrapning af etagehøjden fra parken (det grønne område til højre for bygningen) med de højere bygninger.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt vinduerne blev udskiftet til dannebrogsvinduer og taget udskiftet til røde vingetegl.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.