

Algade 47

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 47

Matr.nr.
118, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv




Byggesager
Opf. år: 1935
Omb. år: 1977

BBR
Samlet etageareal: 633 m²

Antal boliger: 1





Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 



Stueetagen

- Glasparti**  Glasparti i alu. Partiet danner en mindre niche, hvori der er placeret i en rammedør i grå alu.
- Vinduer**  To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Tag**  Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af et tagvindue.
- Skorsten**  Bygningen har ingen skorsten.




Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance, med enkelte gråmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der overordnet en fin harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og det røde tag. De markante glaspartier afviger væsentligt fra bygningens øvrige materialesætning. Tagrende og nedløb er udført i malet zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med enkelte detaljer som bæltegesims, indfatninger omkring vinduerne, gennemgående pudset sålbænk samt trukket gesims. Det markante glasparti i stueetagen samt det relativt høje murfelt over partiet, virker særdeles forstyrrende for den arkitektoniske opfattelse af bygningen og skaber en tydelig vertikalinddeling af facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Den markante deling af facaden bevirker, at facaden i stueetagen, fremstår detaljeløs, hvormed bygningens overordnede fine proportioner forsvinder, og ikke opfattes tydeligt i gademiljøet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stueetagen i fremtiden bliver forsøgt reetableret i respekt for overetagens arkitektoniske udtryk. Farvesætningen bør ligeledes bearbejdes med udgangspunkt i den klassiske jordfarveskala.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.