

Nygade 6

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Nygade 6

Matr.nr.
159c, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf.år: 1903
Om-/tilbygn. år: 1998

BBR
Samlet etageareal: 57+670=
727 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Portåbning** Bred rektantet portåbning.
- Glasparti t.h. for port** Et-fags glasparti i hvid plast.
- Glasparti t.v. for port** Fire-fags glasparti i guldfarvet aluminium. Partiet runder hjørnet ved portåbningen.
- Vinduer** Skiltningen er udført som sorte enkeltbogstaver med logo, påklæbning på glasparti og udhængsskilt. T.v. for port er ligeledes placeret en lang faldmarkise over hele glaspartiet.
- Kviste** To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance. Ved de øvrige etager fremstår facaden i blank rød mur, med flere detaljer markeret med en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og det røde tegltag. Kun glaspartierne adskiller sig fra den øvrige facade ved at være udført i plast eller alu. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med fine detaljer ved 1. og 2. sal som profileret bæltegesims, profilerede vinduesindfatninger, murede fladbuede stik, lisener, profileret pudset gesims og frontispice. Ved 1. og 2. sal fremstår facaden velproportioneret og harmoniske, med en taktfast takt mellem vinduerne. Ved stueetagen fremstår facaden arkitektonisk meget afvigende fra den oprindelige facade, særligt grundet glaspartiernes størrelse og placering.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er udført en etage højere end de tilstødende bygninger. Der kompenseres delvis for dette gennem facadens detaljering, der bl.a. via bæltegesimserne er medvirkende til at nedbryde bygningens proportioner i mindre elementer.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis facaden i stueetagen i fremtiden bliver forsøgt reetableret ud fra en arkitektonisk hensyntagen til den øvrige bygnings mange fine detaljer og materialevalg.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.