

Bygning 1.



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Hættegård
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
12 Lundby

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget
1910

BR
Samlet areal: 210 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Kvist: Facade-/frontkvist
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Inskriptioner
Vindue: Retkantet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 17-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Gården er vurderet som et samlet anlæg

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b43-20-23

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.