

Absalonsgade 20

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Absalonsgade 20

Matr.nr.

428 e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1906

BBR

Samlet etageareal: 360 m²

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør




Hoveddøren er en hvidmalet pladedør i træ med sideglas. Dør til kælderen er ligeledes en hvidmalet pladedør i træ. Døråbning er buet for oven med detaljer omkring åbningen

Vinduer



Vinduerne er dannebrosvinduer i hvidmalet træ og termoglas.

Kvist



To synlige rytterkviste med hvidmalede 3 fagsvinduer og termoglas. Rytterkvistene er skåret ind i taget. Kvistene er udført i hvidmalet træ med flunker i zink og hvidmalet front i træ.

Tag



Taget er et sadeltag med eternit som beklædning.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Gavlen er i gulsten. Soklen er pudset og malet i gråhvid nuance. Eternit taget virker skæmmende. Der er god harmoni i farve- og materialesammensætning

Arkitektonisk helhed



Bygningen er fin og velproportioneret. Bygningen er en 5 fags 4 etage bygning med udnyttet tagetage. Vinduesåbningerne i stueetagen er rektantede mens de for de øvrige etagers vedkommende er fladrundbuede. En gesims adskiller stueetagen og 1. sal. Foroven afsluttes bygningen med en aftrappet gesims i rød tegl. En frise afslutter facaden. Frisen er et mønster i rød tegl og pudset materiale. De to kviste passer også fint med vinduesrytmen i resten af bygningen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er passet fint ind i karreen og gadebilledet og virker i sin højde og drøjde samt arkitektur styrkende for gademiljøet. Gavlens store beplantning styrker også det grønne indtryk mod forarealet til kirken.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå klart og harmonisk, hvis ikke kvistene var skåret ind i tagfladen. I fremtiden bør tagbeklædning udskiftes til rød vingeteglsten og kviste bør fremstå i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur og materialevalg. Kældergelænder og dør bør ligledes udskiftes så de i fremtiden fremstår i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur og materialevalg.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.