

Absalonsgade 26

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Absalonsgade 26

Matr.nr.

443 c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1918

Om- /tilbygn.: 1998

BBR

Samlet etageareal: 346 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Hoveddøren er en dobbeltfløjet fyldningsdør i træ og malet i en blålig nuance. Foroven er et vinduesparti.

Vinduer



Vinduer som dannebrogsvinduer, hvidmalet, udført i træ og med termoglas.

Kvist



En synlig rytterkvist med spejl. Vinduet er dannebrogsvindue, hvidmalet træ og med termoglas. Flunker i zink med en front i hvidmalet træ. Kvisten er skåret ind i tagetagen.

Tag



Taget er et sadeltag med skifer som beklædning.

Skorsten



Bygningen har 2 skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i hvidmalet puds. Stueetagen er udført som pudset med refendfuger. Soklen er ligeledes pudset og fremstår ru og malet i en mørkegrå nuance. 1. etage rummer rustikhjørner ved den del af bygningen, som træder svagt frem i midterpartiet, og som afsluttes med en frontispice. Generelt god balance i bygningens samlede materiale- og farvesammensætning.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er fin og velproportioneret. Bygningen har generel en ubalance i og med at midterpartiet med frontispice ikke er centreret. Bygningen er en 7 fags 2 etagers bygning med udnyttet tagetage. To vandrette gesimsbånd afslutter henholdsvis stueetagen og bygningen (hovedgesims). Hovedgesimsen er en trukket gesims. Frontispice er udsmykket med monogram som viser forskellige bygningsredskaber.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er passet fint ind i karreen og gadebilledet og virker i sin højde og drøjde samt arkitektur styrkende for gademiljøet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå klart og harmonisk hvis ikke den ene kvist var skåret ind i tagfladen. Kvisten følger heller ikke rytmen med bygningens øvrige vinduer og facade.