

Fruegade 2 GH

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Fruegade 2 GH

Matr.nr.

120 e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1933
Om-/tilbygn.år: -

BBR

Samlet etageareal:
(boligareal) 846 m²

Antal boliger: 12

Antal erhverv:

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Hoveddøren er dobbelt fyldningsdør udført i træ og hvidmalet - med glasparti. Gælder for både G og H.

Vinduer



Der optræder både 2 og 3 fagsvinduer udført i træ og er hvidmalet samt med termoglas. Vinduerne er siddehængslet.

Kviste



Ingen kviste

Tag



Saddeltag med røde vingesten i tegl. Taget har 2 ovenlysvinduer og 12 tagvinduer.

Skorsten



Ingen skorstene



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen er opført i blank mur med røde teglsten. God harmoni med materialevalg - som virker gedient og robust. Ligeledes er der god overensstemmelse mellem de hvide døre, vinduer og de røde facadeflader samt tag.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en 11 fagsbygning i 3 etager. Har klare funkistræk - især murværk og de vandrette vinduesbånd. Bygningens lodrette markeringer er omkring trappeopgangene - hvor de vandrette vinduesbånd er brudt. Placeringen af 3 fagsvinduer er underordnet en lodret placering ved indgangspartierne. Indgangspartierne er markeret med enkle murstik og med overligger i cement. Bebyggelsen hedder "Fruergaarden". Skiltningen heraf er enkeltbogstaver - placeret symmetrisk mellem de to opgange.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker umiddelbar voldsom set i forhold til 2 A-C og 4 samt de øvrige bygninger i Fruegade. Men ellers har den en fin placering i forhold til byggeplanen i Fruegade og stiforbindelsen overfor bygningen.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fjerner gitteret ved kældervinder og udskifter klinkerne ved indgangspartierne og erstatter plasttag nedløb og -render til zink.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 6

Originalitet 5

Tilstand 3

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.