

Fruegade 38-38A

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Fruegade 38 - 38A

Matr.nr.

142 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1882
Om-/tilbygn.år: 1983

BBR

Samlet etageareal: 72 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☐ ☐
Middel ☐ ☐ ☐
God ☐ ☐ ☐

Stueetagen

Hoveddør



Bygningen har to revledøre i hvidmalet træ som hoveddøre til henholdsvis 38 og 38 A.

Vinduer



Bygningen har fire to-fags bondehusvinduer udført i træ og med termo glas.


Kviste



Bygningen har to kviste. I Fruegade 38 er det tre fags bondehusvindue udført i hvidmalet træ og med fladt tag. Flunker, inddækninger og front er i zink. I Fruegade 38A er kvisten en københavnerkvist, og vinduet er malet i hvid farve. Flunker og front er i zink. Begge kviste er med vinduer i termoglas.

Bygningen har en frontispice som også har to bondehusvinduer med hvidmalet træ og termoglas.

Tag



Sadeltag med rødbrune vingesten i cement.

Skorsten



Bygningen har to murede skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår pudset i en gul-lig nuance. Hovedgesimsen er en trukket gesims. I frontispicen er der i forlængelse af den trukne gesims en tandsnitsgesims. Farvesammensætningen er behersket og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset/tjæret i sort farve. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag og -nedløb er i plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en fem fagsbygning i 1½ etage. Bygningen er et simpelt byhus, men med få enkle detaljer. Bygningen fremstår harmonisk og er symmetrisk opbygget omkring frontispicen/facadefronten. Vinduesåbningerne i stueetagen og på 1. etage er fladbuede og med mørke sålbænke.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør bygningens kviste gøres ens. I det hele taget bør både 38 og 38 A fremstå ens i materialer, farver og detaljer. Bygningens tag og -nedløb bør udskiftes til zink. Døre bør overvejes, så disse matcher husets historie, arkitektur og gadens øvrige bygninger.