

Gl. Torv 10

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse
Gl. Torv 10

Matr.nr.
52a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der discotek
og i de øvrige etager bebo-
else.

Byggesager
Ejendommen blev opført i
1863. Ældre fotos viser at
stueetagen oprindeligt bestod
af fem rundbuede åbninger,
hvoraf den yderste venstre
var ejendommens portåbning.

BBR
Samlet etageareal: 850 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Hoveddør



Hoveddør i glas og alu, med over-
vinduer. Døren virker skæmmende
i materialevalg og proportion. Pla-
ceringen i forhold til vinduerne i de
øvrige etager er uheldig.

Vinduer



De rundbuede vindueshuller er
blændet med sortmalede træplader.

Skiltning



Skiltningen er udført som sorte
enkeltbogstaver, og fremstår fint
diskret i gadebilledet.

Øvrige etager

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i træ
med termoglas. Træværket er malet
i en brunlig nuance.

Tag



Eternitplader, der brydes af fire
ovenlysvinduer placeret i en uens
takt.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Husets har en tvivlsom farvesam-
mensætning. I stueetagen er der
brugt en mørk grøn nuance, som
indikerer tyngde, hvormed stueeta-
gen får tyngde. I de øvrige etager
har murværket en hvid nuance.
Vinduerne træværk har en mørk
brun nuance, mens detaljeringen
under vinduerne er malet i en
mørkere hvidlig nuance end selve
murværket.



SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Arkitektonisk helhed



5-fags bygning med en relativ god vertikal inddeling. Vinduet længst til venstre er placeret med en anden indbyrdes afstand end de øvrige. Der er mange gode detaljer i facaden. Under vinduerne på 1. sal er der relieffer, og ved tagfoden et gesimsbånd med mange flotte detaljer. Stueetagen fremstår derimod livløs grundet de afblændede vinduer, og sammen med indgangsdørens forkerte proportioner og placering virker stueetagen som helhed skæmmende for bygningen.

Sammenhæng med omgivelserne



I proportion falder bygningen fint ind i gadebilledet og den øvrige bebyggelse på Gl. Torv.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder udformningen af vinduer og døre i stueetagen, og i særlig grad får reetableret de afblændede vinduer. Farvesammensætningen kan med fordel også bearbejdes, såvel som tagmaterielet i fremtiden bør udskiftes til rød vingetegl.