

## Herrestræde 8

Registrering foretaget:  
marts 2012

### Adresse

Herrestræde 8

### Matr.nr.

37a, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår: 1923

Om- /tilbyggn.år: -

### BBR

Samlet etageareal: 244 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Hoveddør



Fyldningsdøre i hvidmalet træ. Den ene dør er udført med glasfyldning og vindue i samme indfatning.

### Vinduer



To-fags palæhusvinduer i hvidmalet træ med forsatsramme.

### Kviste




Tre mansardkviste med to- og tre-fags vinduer, samt mindre kvist med fladt tag og flunke udført i zink.

### Tag



Valmet mansardtag med rød vingetegl, tagfladen brydes af et tagvindue.

### Skorsten



Bygningen har to skorstene.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en blå nuance med flere hvide detaljer. Der er god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, den pudsede mørkeblå sokkel og det røde tegltag. Tagrende og nedløb er udført i zink. Bygningen fremstår derved farve- og materialemæssigt meget autentisk.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret bygmestervilla med detaljer som profileret gesims trukket i puds og vindues- og dørindfatninger. De tre fags-mansardkviste er placeret taktfast over murepillerne fra vinduerne i stueetagen, og danne rderved en fin overgang mellem etagerne.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen placerer sig ud til gaden, med en pudset havemur, der optager gadens lette drej. I sin helhed fremstår bygning og haveanlæg velanlagt.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis den lille kvist med fladt tag blev erstattet af et tagvindue. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi	3
Kulturhistorisk værdi	5
Miljømæssig værdi	3
Originalitet	3
Tilstand	3

## Bevaringsværdi

*Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.*