

Hestemøllestræde 1 A, B, C

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Hestemøllestræde 1 A, B, C

Matr.nr.

113, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Brødrene Reimers Stiftelse,
skænket til Slagelse håndværker- og industriforening i år
1934

Byggesager

Opførelsesår: 1934

Om- /tilbygn. år: -

BBR

Samlet etageareal: 1252+
94= 1346m²

Antal boliger: 16

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Port



Retkantet portåbning, med dobbeltport i grønmalet træ.

Hoveddør



Rammedøre med lodret inddelte glasfelter. Dørene er udført i olieret træ.

Glaspartier



Glaspartier i hvidmalet træ placeret over hjørne.

Vinduer




To- og tre-fags vinduer i grønmalet træ med termoglas. Over indgangsdørene er udført lodrette vinduesbånd i plast med emaljerede glasfelter.

Skilte



Over hjørnet ved butikken er skiltningen udført som enkeltbogstaver samt som påklæbning på vinduerne.

Altaner



Over indgangspartierne er udført kummealtaner i hvidmalet beton.

Kviste



Mindre kvist med fladt tag udført med to-fags vinduer og flunke i zink.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af 13 tagvinduer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med hvidpudsede detaljer omkring indgang og altaner. Der er farvemæssigt god harmoni mellem facaden, de grønne vinduer og soklen, muret i hårdtbrændte mørkerøde sten. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret større hjørnebygning med fremtrædende detaljer omkring indgangspartiet. Desværre er de lodrette vinduesbånd her ikke udført i overensstemmelse med bygningens overordnende arkitektoniske udtryk og materialeholdning. Facaden er muret med Hamborgfuge, hvilket giver et flot spil i facaden. Hjørnebutikken er nænsomt indpasset bygningens formsprog, man bør dog have for øje at skiltningen kan blive for dominerende.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker særdeles styrkende for gadebilledet

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduesbåndet over indgangsdøren var udført i træ med klart eller matteret glas.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.