

Ingemannsvej 13

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Ingemannsvej 13

Matr.nr.

178v, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1912
Om-/tilbyggn.år: 1991

BBR

Samlet etageareal: 282 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☒ ☐
Middel ☐ ☒
God ☐ ☒




Stueetagen

Hoveddør



Beklædt dør i træ med hvidmalet ramme i træ.

Vinduer



I stueetagen er der et fire-fags dannebrogsvindue i hvidmalet træ og med hvidmalede karme. Koblet og opsproset rammevindue.

På 1. salen er der to fire-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ og med hvidmalet karme.

Karnap



I stueetagen er udført en karnap som en udposning på facaden. Karnappen er i hvidmalet metal/aluminium.

Kvist



Bygningen har to kviste, som begge er hvidmalede og udført i træ. Vinduet er opsproset. Kvisten er en helvalmet rytterkvist med flunker i zink og front i hvidmalet.

Tag



Helvalmet tag udført i skifereternit.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår filtset i en blågrå nuance. Der er fin harmoni mellem den blågrå facade, den mørkere blågrå sokkel og det koksgrå tag. Materialsammensætningen er ind imellem uensartet - dette gælder kvist, vinduer og inddækninger. Tagrende og tagnedløb er udført i malet i zink.

Arkitektonisk helhed



Hoveddelen af bygningen er en to-fagsbygning i 2½ etage. Byggestilen er murer mestervilla. Bygningen er fysisk sammenhængende med Ingemannsvej 11 via en glasmellembygning. Denne forbindelse er ikke begrundet arkitektonisk men ren funktionelt. På gadesiden klæder karnappen ikke bygningen. Bortset fra mellembygning og karnappen er helhedsindtrykket fint.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen placerer sig godt midt på grunden, med en lille forhave og beplantning, som ikke skæmmes bygningen. I sin helhed fremstår bygning og haveanlæg med især de to træer som afbalanceret og velanlagt. I højde og drøjde matcher bygningen fint de øvrige bygninger langs Ingemannsvej.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver udført med naturskifer. Mellembygningen og karnappen virker som "fremmed" elementer og forstyrende på helhedsindtrykket. Det bør overvejes, om flagstangen skal have en anden placering, så den ikke skæmmes den fine balance mellem forhaven og bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.