

Ingemannsvej 8a-10a

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Ingemannsvej 8a-10a

Matr.nr.

177a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1743

Om-/tilbygn.år: 1925

BBR

Samlet etageareal: 560 m²

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Hoveddørene består af to franske døre med ovenvindue. Dørene er udført i træ og malet i en brunlig farve.

Vinduer



I stueetagen ud til Ingemannsvej er der 7 to-fags dannebrogsvinduer udført i træ og malet i en brunlig farve. Der optræder både gamle og nyere dannebrogsvinduer - med henholdsvis forsatsvinduer og med termoglas.

Kvist

Bygningen har ingen kviste, ovenlys eller tagvinduer.

Tag



Helvalmet tag med vingesten i rød tegl. Taget afsluttes med et lille svaj som kan give kan minde om et asiatisk pagodetag.

Skorsten



Bygningen har 3 murede skorstene pudset i grålig farve.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden er pudset i hvidgrå farve. Hovedgesims er profileret og malet/pudset i en hvidgrå farve. Bygningsdetaljer er ikke markeret men pudset/farvet i samme hvidgrå farve. Der er fin balance i farvesammensætningen mellem den hvidgrå facade, gesims, de skulpturelle elementer, sorttjærede sokkel og tagets rødlige farver. Materiale-sammensætningen er konsekvent med vinduer i træ, pudsede/malede overflader, og de rødlige teglsten fremstår ligeledes afbalanceret. Tagrende og tagnedløb er desværre udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en ni-fags bygning i 2 etager. Bygningen rummer enkle og klare bygningsdetaljer. Bygningen har nyklassicistiske træk til trods for at bygningen er fra 1700-tallet. Dette skyldes nok en ombygning i 1920'erne. Helhedsindtrykket er en markant bygning med enkle og klare træk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen står markant - tæt ved vejen. Et autoværn adskiller vejen og fortovet ind til bygningen.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fik udskiftet tagløb og tagnedløb til zink. Tilsvarende at vinduer fremstår ens. Tilstedeværelsen af autoværnet er forståelig, men skæmmer bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.