

# Parkvej 8

Registrering foretaget:  
marts 2012

**Adresse**  
Parkvej 8

**Matr.nr.**  
178ba, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**

**Byggesager**  
Opførelsesår: 1928

**BBR**  
Samlet etageareal: 120 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

**Hoveddør**



Kunne ikke iagttages fra Parkvej  
- hovedindgangen er på siden af  
huset og dermed ikke synlig.

**Vinduer**



Vinduer mod Parkvej er to tre-fags  
dannebrogsvinduer i hvidmalet træ  
og med termoglas.

På 1. sal er ligeledes ét tre-fags  
dannebrogsvindue i hvidmalet træ  
og med termoglas. Formatet er dog  
lidt mindre end vinduerne i stueeta-  
gen.

**Kviste**



Bygningen har et enkelt tagvindue  
og ovenlysvindue.

**Tag**



Sadeltag med røde vingesten i tegl.

**Skorsten**



Bygningen har to murede skor-  
stene.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning




Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Hovedgesimsen er en muret aftrappet gesims. Farvesammensætningen er fin og tidstypisk, og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset i en grålig tone. Materialevalget virker gedigent og robust og ligeledes tidstypisk. Tag- og nedløb er i plast.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen er en to fags bygning i 1½ etage. Bygningen er en god repræsentant for byggeskik med typisk sadeltag og gedigne materialer i tegl. Bygningen fremstår harmonisk. Bygningen er ensidig - ingen vinduer i sydsiden, bortset fra kvisten.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne.

## Anbefalinger

*Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og farvesammensætning bør respekteres i fremtiden. Ovenlysvinduet bør i fremtiden udskiftes til kvist. Forhaven bør retænkes og indeholde grønne elementer. Overdækning ved indgangsparti bør også have anden udformning som matcher til husets arkitektur og materialesammensætning.*