

## Sct. Mikkelsgade 1A,B,C

Registrering foretaget:  
feb. 2012

### Adresse

Sct. Mikkelsgade 1A, B, C

### Matr.nr.

420a, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelse 1912

### BBR

Samlet etageareal: 341m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 2

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Stueetagen

#### Hoveddør



Fyldningsdør i olieret hårdttræ.

#### Vinduer




En- og trefags vinduer i hvidmalet træ med termoglas. Ved verandaen er et vindue udført med blyindfattet rude.

#### Kviste



Bygningen har to mansardkviste, samt en kvist med terrassedør, placeret over balkon.

#### Hjørnetårn




Bygningen er udført med hjørnetårn, med fransk tårntag, og et køjevindue.

#### Tag



Københavnertag med skifer.

#### Skorsten



Bygningen har en skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Detaljeringerne omkring vinduer og ved rustikhjørner er malet i en grålig nuance, hvorved disse fremhæves. Der er god harmoni mellem de hvide og grå nuancer ved facade, samt de hvide vinduer og den sortgrå skifer. Fast baldakin, tagrende og nedløb er udført i zink. Trappegelænder og altanværn er udført i sortmalet smedejern.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med mange fine detaljer, såsom rustikhjørner, vinduesindfatninger, gesims og profileringer i facaden. Hjørnetårnet virker styrkende for bygningen, og markerer på fin vis indgangspartiet.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen skabe en fin start på gaden, fra kirken mod banegården. Der er god harmoni mellem bygningens arkitektoniske udtryk og de øvrige omkringliggende bygninger. Den flisebelagte forhave virker dog skæmmende for opfattelsen af bygningen som en fritliggende bygning.

### Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man udskifter vinduer med blyindfattede ruder, til vinduer i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur og materialesætning. Belægningsstenene i forhaven kan med fordel erstattes af et egentligt haveanlæg, med bl.a. græs og hæk.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

*Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.*