

Stenstuegade 1

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse

Stenstuegade 1
(Skal ses i sammenhæng med
Rosengade 9)

Matr.nr.

58a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Der er indrettet bogcentral og
dertil hørende kontorlokaler i
hele ejendommen.

Byggesager

Ejendommen blev opført i
1962.

BBR

Samlet etageareal: 3.229 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 4

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Facaden

Hoveddør



Dobbelt rammedør i grå alu, med
sidepartier.

Glaspartier



Glaspartier i brun alu med en ens-
artet inddeling af felterne. Ved 1.
sal er felterne underinddelt i min-
dre felter med en gående ramme
øverst. Vinduespartierne, der er
trukket tilbage i facaden, er fint
indpasset i bygningens formsprog.

Altaner



Altangange er placeret både på 1.
og 2. sal. Gelænderet er udført i
grønmalet stål og placeret i flugt
med facaden.

Tag



Taget er udført som fladt tag, af-
sluttet med et kobberbånd omkring
murkronen.

Skiltning



Skiltningen er placeret som et hori-
sontalt bånd over indgangspartiet.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår primært som glasparti. Ved stueetagen overgår murværket fra sokkel til facade, i takt med at terrænet falder. Altangangene fremstår som vandrette facadebånd i en grønlig pladebeklædning. Runde stålstoiler, placeret parvis, bærer altangangene. Materiale- og farvemæssigt hænger facaden fint sammen.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret hjørnebygning. Altangangene skaber en tydelig horisontal inddeling af facaden, idet glaspartierne er placeret tilpas tilbagetrukket fra facaden. Den murede stueetage er dog medvirkende til at gøre facaden delvis afvisende.

Sammenhæng med omgivelserne

Bygningen falder fint ind i gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden afstemmer farven på gelænderet og ved hoveddøren med bygningens øvrige farvesammensætning.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage ændringer på bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 2

Tilstand 2

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.