

Sylowsvej 63

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Sylowsvej 63

Matr.nr.

61h, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1900

Om-/tilbygning år: 1976

BBR

Samlet etageareal: 262 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel




God




Stueetagen

Hoveddør

 Fyldningsdør i hvidmalet træ med overvindue.


Vinduer

 To-fags dannebrogsvinduer, samt frederiksbergvindue i hvidmalet.

Kviste

 To mansardkviste udført med frederiksbergvinduer og flunke i zink.

Tag

 Mansardtag belagt med eternit- og naturskifer. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.

Skorsten

 Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte detaljer markeret i en grå nuance. Farve- og materialemæssigt er der overordnet set fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og døre og det grå skifertag. Materialemæssigt ville særligt taget dog fremstå mere klart, hvis hele fladen var udført i naturskifer. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Villa med enkelte detaljer som indfatninger trukket i puds, buet stik over vinduer og pilastre ved hjørner. Særligt tagetagen virker udført uden arkitektoniske sammenhæng med den øvrige facade, idet i særlig grad gesimsbræt og udhæng over frontgavl virker meget massivt og tyngende. Facadens vertikale spejling over en midterakse virker i øvrigt gennemført.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadeforløbet. Særligt tagudformningen adskiller sig fra den øvrige bebyggelse langs gaden.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt taget i fremtiden bliver arkitektonisk bearbejdet form- og materialemæssigt, således det afspejler bygningens øvrige arkitektoniske udtryk og den øvrige bebyggelse langs gaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.