

Algade 14 A,B

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse

Algade 14 A,B

Matr.nr.

170a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1773

BBR

Samlet etageareal: 420 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☒ ☐
Middel ☐ ☒
God ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Dobbelt fyldningsdør i brunmalet træ med overvindue.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i brunmalet træ med forsatsrammer.

Glasparti



Glasparti i brunmalet træ med indgangsdør afblændet med træplade.

Kviste



Bygningen har en frontkvist med pudset front og tegltag. To taskekviste med flunke i zink og tegltag, samt to københavnerkviste med tag, flunke og front i zink.

Tag



Sadeltag belagt med blådæmpet vingetegl.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en beige nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de brune vinduer og dør, samt det blådæmpede tag. Tagrendene og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



11-fags bygning med detaljer som refengfuger, gennemgående pudset sålbænk, tagrende med drueknæ, midterparti med frontispice og profileret gesims. Bygningen fremstår overordnet velproportioneret og autentisk. Kun kvistene er delvis medvirkende til at bryde helhedsbilledet, med deres varierede udformning og manglende tilpasning til vinduestakten i stueetagen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt kvistene var ens udformet som københavnerkviste, og deres placering bearbejdet i forhold vinduerne i stueetagen.

Glaspartiet bør i fremtiden ændres og bearbejdes i forhold til de øvrige vinduers takt og udformning.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.