

## Algade 17

Registrering foretaget:  
maj 2012

Adresse  
Algade 17

Matr.nr.  
8a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager  
Opf. år: 1850  
Omb. år: 1987

BBR  
Samlet etageareal: 262 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



### Stueetagen

- Portindgang**   Fladbuget portåbning.
- Glaspartier**   Et-fags glaspartier i brunmalet træ.
- Kviste**   Bygningen har tre rytterkviste, med front i træbeklædning, flunke i zink og tegltag.
- Skilte**   Skiltningen er udført som påklæbning på vinduerne.
- Tag**   Sadeltag belagt med rød vingetegl. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten**   Bygningen har ingen skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 6

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Der er en fin harmoni mellem facaden, de brune glaspartier og det røde tegltag. Særligt kvistenes gråmalede træfront og soklen i blank gul mur virker afvigende fra det overordnede arkitektoniske udtryk og kunne med fordel bearbejdes. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Portbygning med enkelte detaljer som pudset gesims. Arkitektonisk fremstår bygning grundet særlig glaspartier og kviste delvis uautentisk. Soklen i blank mur ville ligeledes fremstå mere klar hvis denne blev pudset. Ovenlysvinduerne virker underbyggende for det uharmoniske udtryk.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundet sine overordnede proportioner, styrkende for gedeforløbet.

## Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt glaspartierne blev udskiftet til dannebrogsvinduer og tagfladen inkl. kviste og ovenlys blev bearbejdet ud fra det overordnede arkitektoniske udtryk.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*