

Algade 28

Registrering foretaget:
maj 2012



Adresse
Algade 28

Matr.nr.
163a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1801
Omb. år: 1979

BBR
Samlet etageareal: 44 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Portåbning** Retkantet portåbning, med dobbelt port udført i hvidmalet træ, og med ovale vindue med farvet glas. Dele af porten er beklædt med børstet stålplade.
- Hoveddør** Rammedøre i olieret hårdtræ, ind-delt med tre glasfelter.
- Glasparti** Rektangulært glasparti i grå alu.
- Vinduer** Tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.
- Skilte** Skiltningen er udført som tavler, placeret på facaden.
- Kviste** Bygningen har en gavlkvist med muret front og tegltag, samt en kvist med helvalmet zinktag og flunke i zink.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen er facaden beklædt med travertinplader. Den øvrige facade fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem den øvrige facade, de hvide vinduer og det røde tag. Særligt stueetagen skiller sig desværre ud ved at have en meget varieret materiale- og farvesammensætning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre etagebygning med detaljer som facadekarnap i bindingsværk, murede stik, dekorerede forskudsjern og profileret gesims delvis muret med formsten. Desværre bryder stueetagen markant med det overordnede arkitektoniske udtryk, hvilket virker forstyrrende for opfattelsen af bygningens detaljering og formsprog.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens overordnede proportion virker delvis styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt stueetagen blev forsøgt tilbageført til bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk. Eksempelvis med kvadremurværk, fyldningsdør mm.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.