

Algade 32

Registrering foretaget:
august 2012

Adresse
Algade 32

Matr.nr.
162a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1890

BBR
Samlet etageareal: 369 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i gråmalet træ med overvindue.
- Glaspartier** Glaspartier i hvidmalet. Mellem partierne er placeret en rammedør i grå alu.
- Skilte** Skiltningen er udført som påklæbning på glaspartierne og flag opsat på facaden. Over butiksdøren er placeret to facadebelysningsarmaturer.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.
- Kviste** Mansardkviste med tre-fags dannebrogsvinduer.
- Tag** Mansardtag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af tre ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en grå nuance med enkelte detaljer markeret i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer, den grå dør og det røde tegltag. Farvemæssigt ville bygningens arkitektoniske greb dog fremstå stærkere, hvis facaden blev farvesat efter farverne i den klassiske jordfarveskala. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med enkelte detaljer som, savsnitsgesims, bryn over vinduerne og gennemgående sålbænk. Bygningen fremstår overordnet harmonisk med en konsekvent placering af kvistene, en overordnet taktfast placering af vinduerne og glaspartier, der delvis indordner sig takten fra etagen over. Særligt indgangsdøren virker dog afvigende fra bygningens vertikale linjer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis indgangsdøren var placeret direkte under det tre-fags vindue, samt hvis facaden var farvesat ud fra den klassiske jordfarveskala.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.