

Algade 36

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 36

Matr.nr.
159a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1905
Omb. år: 1985

BBR
Samlet etageareal: 529 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Pålagt dør i hvidmalet træ med overvindue.
- Glasparti** Glasparti i hvidmalet træ. Partiet er udført med to hjørner der skaber en niche, hvori der er placeret en rammedør med fyldning over.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas og med buet overkarm.
- Kviste** Valmet kvist med afskåret hjørnevindue, tegltag og flunke i zink.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en hvid og blå nuance. Farvemæssigt er der en flot harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og det røde tag. Glaspartiet virker delvis slørende for materialevalget. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret fire-fags byhus med fine detaljer som profilerede vinduesindfatninger og trukket gesims. Særligt kvistene, hvis form ses flere steder i byen, er karakteristiske og medvirker til at give bygningen et karakterfuldt udseende. Glaspartiet og indgangsdøren bryder desværre med det overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt stueetage i fremtiden bliver bearbejdet ud fra det overordnede arkitektoniske udtryk. Eksempelvis med fyldningsdøre og mindre glasparti i træ.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.