

Algade 37

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 37

Matr.nr.
113a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1870
Omb. år: 1972

BBR
Samlet etageareal: 493 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Indgangsdør** Fyldningsdør i hvidmalet træ med sproset overvindue.
- Butiksdøre** Rammedøre i hvidmalet træ. En dør er inddelt i tre glasfelter og udført med overvindue. En dør er udført med et stort glasfelt.
- Glaspartier** Fire glaspartier i varieret størrelse og udformning. Fire partier er udført med småsprossede vinduer, to af disse partier er udført med terrassedøre. Et parti er udført som stort kvadratisk glasparti.
- Skilte** Skiltningen er udført som pladeskilte, enkeltbogstaver med logoer og facadeflag.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Tag** Sadeltag med rød vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning




Ved stueetagen fremstår størstedelen af facaden beklædt med travertinplader. Den øvrige facade fremstår pudset, malet i en gul nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Ved den øvre del af facaden er der god harmoni mellem de hvide trævinduer, den gule facade og det røde tegltag. Travertinpladerne ved stueetagen virker desværre afvigende fra bygningens øvrige materialsætning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Hjørnebygning der fremstår markant i gaden, med flere pudsede detaljer som profileret pudset gesims, bryn over vinduer samt to bæltegesimser, hvoraf den ene er belagt med røde vingetegl øverst. Særligt facaden i stueetagen virker arkitektonisk afvigende fra bygningens overordnede udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker med sin volumen styrkende for krydset, og dermed gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt stuefacaden i fremtiden bliver forsøgt reetableret med pudset facade, og vinduer og døre der afspejler husets øvrige arkitektoniske udtryk. Farvesammensætning bør i fremtiden følge de klassiske jordfarver.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.