

Algade 6A

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 6a

Matr.nr.
174t, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1801
Omb. år: 1979

BBR
Samlet etageareal: 393 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i grønmalet træ med overvindue.
- Vinduer** To-fags palæhusvinduer i grønmalet træ og med vinduefortsats.
- Kviste** Bygningen har en Københavnerkvist, med flunke i glas samt tag og front i zink.
- Tag** Halvvalmet sadeltag belagt med røde dobbelt-s cementsten. Tagfladen brydes af fem ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten, udført som isoleret stålrør i forkromet stål.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5


Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der en flot harmoni mellem facaden, de grønmalede vinduer og dør, det røde tag og den sorte sokkel. Tagrende og nedløb er udført i zink, og soklen tjæret. Kun skorstenen og tagbelægning afviger fra det overordnede materialevalg.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret 12-fags bygning med enkelte detaljer som trukket gesims. Bygningen fremstår velproportioneret og autentisk omkring selve murfacaden, men særligt tagbelægningen, ovenlysvinduerne og stålskorsten, virker afvigende fra bygningens overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet, og det bagvedliggende gårdmiljø.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt tagbelægningen i fremtiden bliver udskiftet til rød vingetegl og ovenlysvinduerne bliver udført med tagvinduer, som vil matche bygningens materialemæssige sammensætning og arkitektur.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.