

Algade 7

Registrering foretaget:
maj 2012



Adresse
Algade 7

Matr.nr.
5, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900
Omb. år: 1990

BBR
Samlet etageareal: 152 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i træ, malet i en lys grå nuance og hvid nuance. Døren er udført med overvindue.

Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer i gråmalet træ.

Tag

Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af to ovenlys vinduer.

Skorsten

Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der en flot harmoni mellem facaden og de gråmalede vinduer og dør, det røde tegltag og den sorte sokkel. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som refendfuger ved den nedre del af facaden, pudset bæltegesims og trukket gesims. Bygningen fremstår velproportioneret og autentisk, kun de to ovenlysvinduer virker afvigende fra bygningens overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gedeforløbet, og danner en god overgang med gadens lavere bebyggelse.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt ovenlysvinduerne i fremtiden bliver udført som tagvinduer, som matcher bygningens arkitektur og materialesammensætning.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.