

Baggade 17

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Baggade 17

Matr.nr.
20a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1921

BBR
Samlet etageareal: 150 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God



Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i hvidmalet træ. Over døren er udført en mindre, pudset blænding.
- Vinduer** To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Tag** Sadeltag belagt med rødbrune eternitplader.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør. Farve- og materialemæssigt adskiller særligt taget sig dog ved at være udført i brune eternitplader. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med flere fine murede detaljer som, fladbuede stik over vinduer og dør, rulleskifte ved sokkel og sparrenkopgesims. Arkitektonisk fremstår huset overordnet velproportioneret, dog kunne det tre-fags vindue med fordel være udført som to to-fags vinduer, hvorved vinduestakten havde fremstået klarere.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen respekterer facadelinjen og virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget var belagt med røde vingetegl og ovenlysvinduerne var udført som klassiske tagvinduer. Ligeledes kunne der med fordel etableres et overvindue, i blændingen over indgangsdøren.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.