

Baggade 47

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse
Baggade 47

Matr.nr.
35, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1914
Omb. år: 1979

BBR
Samlet etageareal: 211 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ med glasrude i den øvre del. Døren har tre lodrette lameller.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af tre tagvinduer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår grovpudset, malet i en blå, nærmest ultramarineblå nuance. Farve- og materialemæssigt fremstår bygningen autentisk, med en fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør, den lys grå sokkel og det røde tegltag. Tagrenden er udført i zink og nedløbet er i plast.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret to-etages byhus med enkelte detaljer som aftrappet pudset gesims. Huset fremstår med en harmonisk vinduestakt der virker særligt fremmende for det arkitektoniske udtryk. De hvide afdekninger omkring indgangsdøren bryder dog delvis med denne takt. Ligeledes fremstår døren afvigende fra det overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker i form, proportion og farvesætning styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt hoveddøren blev indpasset i vinduestakten og udført som fyldningsdør. Nedløbet kunne ligeledes med fordel udføres i zink.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.