

# Blindeport 1

Registrering foretaget:  
juni 2012

**Adresse**  
Blindeport 1

**Matr.nr.**  
195b, Korsør bygrunde

**Beboelse/erhverv**

**Byggesager**  
Opf. år: 1870  
Omb. år: 2004

**BBR**  
Samlet etageareal: 265 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

**Signaturforklaring:**

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Vinduer

To-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ, samt små småsprossede sidehængslede vinduer ligeledes i hvidmalet træ.

### Tag

Mod Blindeport er bygningen udført med murkrone, hvorfor taget ikke umiddelbart er synligt fra gadeplan.

### Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en lys gul nuance med hvidmarkerede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og den sorttjærede sokkel.

### Arkitektonisk helhed



Bagbygning med fine detaljer som bæltegesims, spejle under vinduer, aftrappet gesims og markerede stik over vindueshullerne. Arkitektonisk fremstår bygningen anonymt, særligt grundet de små vinduer og den fra gaden ikke synlige tagflade. Bygningen fremstår horisontalt og vertikalt taktfast, med en indbyrdes afstemt placering og udformning af særligt vindueshullerne.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår som bag-/sidebygning til Havnepladsen 11. Gennem sin proportion og farvesætningen bidrager bygningen til den miljømæssige opfattelse af gaden og dennes forløb mod Slottensgade.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis der blev etableret vinduer i de afblændede vindueshuller.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*