

Brogade 3

Registrering foretaget:
August 2012

Adresse
Brogade 3

Matr.nr.
190a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1844

BBR
Samlet etageareal: 239 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god


Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Rammedør i hvidmalet træ udført med afblændet overvindue.
- Glaspartier** Tre-fags glaspartier i hvidmalet træ udført med en afblænding af de øverste glasfelter.
- Skilte** Skiltningen er udført som udhængsskilte og påklæbning på glaspartierne.
- Tag** Sadeltag belagt med skifer. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i pudset i en lys blå nuance. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de hvide glaspartier i træ, indgangsdør samt det mørke skifertag. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som trukket gesims. Særligt de markante glaspartier og ovenlysvinduerne er kraftigt medvirkende til at sløre bygningens arkitektoniske greb, idet husets facade fremstår meget transparent og taget derved kommer til at fremstå svævende.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår sammenbygget med Brogade 1, uden dog der er arkitektonisk sammenhæng mellem de to bygninger.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis der blev etableret yderligere murpiller samt mindre vinduer/glaspartier ved stueetagen. Ligeledes kunne ovenlysvinduerne med fordel udføres i en ens størrelse.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.