

Brogade 4

Registrering foretaget:
August 2012

Adresse
Brogade 4

Matr.nr.
193d, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1800

BBR
Samlet etageareal: 250 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i hvidmalet træ udført med sideparti og overvindue.
- Glaspartier** Et-fags glaspartier i hvid plast. Det ene parti er udført som rammedør med overvindue og sideparti.
- Skilte** Skiltningen er udført med markante blå enkeltbogstaver og flag opsat på facaden.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoruder.
- Tag** Sadeltag belagt med skifer. Tagfladen brydes af tre tagvinduer.
- Skorsten** Bygningen har en sort stålskorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance med en grå markering af frisen ved kvadrene. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur med enkelte hvidmarkerede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør, den sorttjærede sokkel og det mørke skifertag. Særligt glaspartierne og skorstenen virker dog materialemæssigt afvigende fra det overordnede materialevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med detaljer som trukket gesims, profilerede indfatninger omkring vinduerne ved 1. sal samt bæltegesims og kvadre ved stueetagen. Facaden fremstår overordnet taktfast med en afstemt indbyrdes placering mellem vinduer, glaspartier og dør. Arkitektonisk kunne særligt glaspartiernes proportion og udformning med fordel bearbejdes og tilpasses indgangsdøren.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundlæggende styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis glaspartierne var udført i hvidmalet træ og skorstenen fremstod muret.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.