

## Fiskergade 19

Registrering foretaget:  
juni 2012



### Adresse

Fiskergade 19

### Matr.nr.

45, Korsør bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1761

### BBR

Samlet etageareal: 90 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

### Stueetagen

#### Hoveddør

Fyldningsdør i lakeret træ med fine udskæringer omkring karm.

#### Vinduer

To- og tre-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

#### Tag

Sadeltag belagt med sorte eternitplader. Tagfladen brydes af to tagvinduer.

#### Skorsten

Bygningen har en skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i lakeret bindingsværk med tavle i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, den sorttjærede sokkel, de hvide trævinduer og den lakerede træddør. Arkitektonisk virker brugen af glatte maskinsten ved tavlerne og det sorte eternittag dog afvigende fra husets overordnede udtryk. Tagrende og nedløb er udført i plast.

### Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med fine detaljer særligt omkring indgangsdøren og ved tagfodens profilerede fyldholt og rem, der ligeledes er nænsomt dekoreret og farvesat. Huset fremstår velproportioneret ud fra en særegen karakter, hvor der er sammenhæng mellem eksempelvis postkasse, altankasse og indgangsdør.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet styrkende for gadebilledet og skaber med sine mange detaljer et oplevelsesrigt indslag i den ellers overordnede homogene gade.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget blev belagt med røde vingeteg. Ligeledes kunne tavlerne ved bindingsværker måske med fordel tyndpudses i en rødokker jordfarve.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*