

Fiskergade 41

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Fiskergade 41

Matr.nr.

56, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1827

BBR

Samlet etageareal: 62 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ. Døren er udført med en sproset rude.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kvist



Københavnervkivist med front og flunke i træbeklædning.

Tag



Sadeltag belagt med sorte eternitplader.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Overordnet er der farve- og materialemæssigt fin harmoni mellem facaden, de hvidmalede trævinduer og trædør og den tjærede sokkel. Desværre afviger taget materialemæssigt fra den øvrige materialesammensætning ved at være udført i eternit. Ligeledes ville facaden fremstå mere autentisk, hvis den var farvesat i en af de klassiske jordfarver. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret pudset gesims. Bygningens lille skala fremstår velproportioneret. Særligt tagmaterialet virker dog slørende for bygningens arkitektoniske udtryk, ligeledes kunne indgangsdøren med fordel udføres som fyldningsdør.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget blev belagt med røde vingetegl, og døren blev udskiftet til en klassisk fyldningsdør. Ligeledes kunne facaden med fordel farvesættes i en af de klassiske jordfarver.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.