

## Fiskergade 43

Registrering foretaget:  
juni 2012



### Adresse

Fiskergade 43

### Matr.nr.

57, Korsør bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1877

### BBR

Samlet etageareal: 70 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

### Stueetagen

#### Hoveddør



Fyldningsdør i rødmalet træ. Udført med køje i den øverste fyldning.

#### Vinduer



To-fags bondehusvinduer i rødmalet træ med buet glas.

#### Kvist



Københavnerkvist med front og flunke i pladebeklædning.

#### Tag



Sadeltag belagt med sorte eternitplader.

#### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår grovpudset, malet i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de røde trævinduer og trædør og den tjærede sokkel. Desværre afviger taget materialemæssigt fra den øvrige materialesammensætning ved at være udført i eternitplader. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret pudset gesims. Bygningens lille skala fremstår velproportioneret. Særligt tagmaterialet virker dog slørende for bygningens arkitektoniske udtryk.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget blev belagt med røde vingetegl.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*