

Fiskergade 44

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Fiskergade 44

Matr.nr.

68b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1840
Omb. år: 1990

BBR

Samlet etageareal: 108 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdør i blåmalet træ med opsproset rude.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i blåmalet træ.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6


Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i sortmalet bindingsværk med hvidpudsede tavler. Farve- og materialemæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de blå vinduer og dør, den sorttjærede sokkel og det røde tegltag. Gavlen er beklædt med lodret stillet bræddebeklædning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med enkelte detaljer omkring bindingsværk og vinduer. Den mindre tilbygning/udskud ved gavl virker delvis skævvridende for husets ellers fine proportioner og kan med fordel optage tagformen fra det øvrige hus. Særligt gadespejlet styrker husets lille skala.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gaden.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis bræddebeklædningen i gavlen i fremtiden bliver malet sort og døren bliver udført som fyldningsdør.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.