

## Fiskergade 47

Registrering foretaget:  
juni 2012



### Adresse

Fiskergade 47

### Matr.nr.

59, Korsør bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1825

### BBR

Samlet etageareal: 122 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

### Stueetagen

#### Vinduer



Tre-fags bondehusvinduer i gråmal-  
let træ med termoglas.

#### Kvist



Lang taskekvist med front og flunke  
i træbeklædning.

#### Tag



Sadeltag belagt med røde eternit-  
plader.

#### Skorsten



Bygningen har en skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de grå trævinduer og den sorttjærede sokkel. Desværre afviger taget materialemæssigt fra den øvrige materialesammensætning ved at være udført i eternit. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret pudset gesims. Særligt de tre-fags vinduer virker lave, set i forhold til facaden. Ligeledes kunne der med fordel etableres et til to vindueshuller mere, for at skabe en egentlig vinduestakt i facaden.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget blev belagt med røde vingetegl, og der blev etableret yderligere et til to vindueshuller i facaden mod gaden.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*