

Jens Baggesens Gade 11

Registrering foretaget:
juni. 2012



Adresse

Jens Baggesens Gade 11

Matr.nr.

173 a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1909

BBR

Samlet etageareal: 240 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer samt frederiksbergvinduer i grønmalet træ.

Kviste

Tre valmet kviste med afskåret hjørnevindue, tegltag og flunke i zink.

Tag

Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af to tagvinduer.

Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Der er farve- og materialemæssigt en flot harmoni mellem facaden, de grønne vinduer og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret fem-fags bygning med flere fine murede detaljer som vinduesindfatninger muret med formsten, aftrappet gesims delvis muret med formsten og sokkel beklædt med granitsten. Særligt de mange fine muredetaljer og kvistene, hvis form ses flere steder i byen, er karakteristiske og medvirker til at give bygningen et karakteristisk udseende, hvilket virker styrkende for bygningens arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker med den mindre forhave styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningerne ville fremstå mere klar, hvis tagrende og nedløb i fremtiden bliver udført i zink.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.