

Kirkepladsen 4

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse

Kirkepladsen 4

Matr.nr.

146b, Slagelse bygrunde (sm,
som Kirkepladsen 2)

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1908

BBR

Samlet etageareal: 288
+ 122=410 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Beklædt dør med rektangulær rude, placeret vertikalt i døren. Døren er udført i træ, med buet fyldning øverst.
- Butiksdør** Rammedør med bred sprosse og fyldning nederst. Døren er udført i træ med mindre, buet fyldning øverst.
- Vinduer** To- og tre-fags dannebrogsvinduer samt frederiksbergvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Glasparti** To glaspartier udført med større kvadratisk rude nederst og buet karm med sprosser øverst.
- Kviste** Bygningen har en rytterkvist placeret i mansarden samt en gavlkvist med spidsstag placeret over facadekarnap.
- Tag** Mansardtag med skifer ved mansard og rød vingetegl ved den øvre del.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte gråpudsede detaljer. Der er en fin farve- og materiale-mæssig harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, døre og glaspartier samt den skiferbelagte mansard. Det røde tegltag afviger desværre delvis fra det overordnede farve- og materialevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med detaljer som facadekarnap, bæltegesims, aftrappet gesims båret af buefrise samt fladbuede stik muret med formsten. Særligt facadekarnappen kunne med fordel være overgået til altan, såvel som tagfladerne kunne være belagt ens med skifer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for pladdannelsen ved kirken. I forhold til nabobebyggelsen henholdsvis til højre og venstre har bygningen en ekstra etage.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget var udført ensartet med skifer, og dørene udført som fyldningsdøre med buede overkarme.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.