

Slottensgade 1A

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Slottensgade 1A

Matr.nr.

232a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1770

Omb. år: 1989

BBR

Samlet etageareal: 746 m²

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdøre i hvidmalet træ.

Vinduer



Ved stueetagen to-fags bondehusvinduer og ved 1. sal to-fags dannebrogsvinduer. Alle vinduer er udført i gråmalet træ med termo glas.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl. Ved hjørne mod Sylowsvej er taget udført helvalmet, mod nabobygningen er taget udført halvvalmet.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 2

Originalitet 3


Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning




Facaden fremstår i pudset i en grå nuance. Enkelte detaljer er malet i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de hvide døre, den sorttjærede sokkel og det røde tegltag. Vinduerne kunne med fordel fremstå en i tilsvarende hvid nuance som døren. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Overordnet velproportioneret hjørnebygning med enkelte hvidmarkererede detaljer som bæltegesims og pudset trukket gesims. Vindues-takten ved 1. sal virker taktfast og harmonisk, men optages desværre ikke af vinduer og døre i stueeta-gen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gaden og pladsdannelsen mod Sylowsvej. Bygningen skal bl.a. ses som del af det samlede bygningskompleks på matrikel nr. 232 a.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduestakten mellem stue og 1. sal i fremtiden bliver afstemt.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.