

Slottensgade 28 A,B,C

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse

Slottensgade 28 A,B,C

Matr.nr.

141b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1875
Omb. år: 2010

BBR

Samlet etageareal: 1074 m²

Antal boliger: 12

Antal erhverv: 0

Stueetagen

Hoveddøre



To dobbelte rammedøre i hvidmalet træ, inddelt i tre felter hvoraf et er udført med glas. Døren har overvindue.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas, samt et- og tre-fags vinduer i varieret udformning. Tre-fags vinduerne er udført med buet overkarm.

Kviste



Syv rytterkviste udført med front, flunke og tag i zink samt to-fags dannebrogsvindue.

Tag



Sadeltag belagt med rød vingetegl. Tagfladen brydes et ovenlysvindue.

Skorsten



Bygningen har tre skorstene.




Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Hovedbygningen fremstår i blank rød mur og sidefløjen med en cementpudset overflade. Overordnet set er der særligt mellem den murede facade, de hvide vinduer og det røde tegltag en flot farve- og materialemæssig harmoni. Mellem den pudsede grå facade, de hvide vinduer og det røde tegltag kunne det farvemæssige samspil med fordel styrkes ved at farvesætte facaden i én til to af de klassiske jordfarver. Tagrende og nedløb er udført zink.

Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Arkitektonisk helhed



Bygningskomplekset består af en toenhalvetages hovedbygning med sidefløj. Særligt hovedbygningen fremstår velproportioneret med fine murede detaljer som; stenkbeklædt sokkel, fladbuede og rundbuede stik muret med issepunkt, aftrappet gesims og omløbende gesims fortsat tagkanten rundt. Sidebygningen fremstår med få pudsede detaljer som indfatning omkring dør og profileret pudset gesims. Ved hovedbygningen er det særligt et-fags vinduerne med vandret sprosse der afviger fra det overordnede arkitektoniske udtryk. Ved sidebygningen er det de mange kviste, der ikke er afstemt med vinduestakten fra de underliggende etager, der slører opfattelsen af en arkitektonisk helhed.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnede styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt kvistene i fremtiden indordner sig vinduestakten fra den underliggende etage, samt hvis sidebygningen blev farvesat ud fra den klassiske jordfarveskala. Ligeledes kunne et-fags vinduerne med fordel udføres i arkitektonisk sammenhæng med bygningen.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.