

Sylowsvej 1B

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 1B

Matr.nr.
, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv




Byggesager

BBR
Samlet etageareal: m²


Antal boliger:


Antal erhverv:

Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 

Stueetagen

Hoveddør  Dobbelt rammedør i hvidmalet træ, udført med fyldninger i den nedre del og glas i den øvre del.

Vinduer  To-fags bondehusvinduer ved stueetagen og to-fags dannebrogsvinduer ved 1. sal. Vinduerne er udført i hvidmalet træ.

Tag  Helvalmet sadeltag belagt med røde vingetegl.

Skorsten  Bygningen har to skorstene.

SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi

Miljømæssig værdi

Originalitet

Tilstand

Bevaringsværdi ?

Bygningen er kategoriseret med en ? bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en hvidgrå nuance. Farve- og materialemæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og dør, den sort tjærede sokkel og det røde tegltag. Bygningens farve- og materialesammensætning virker understøttende for huset arkitektur. Tagrende og nedløb er ligeledes udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret bygning med fine detaljer som; hvidmarkeret frise over hoveddør, aftrappet pudset gesims og skorstenspipe med tilbagetrukket skaft. Særligt den ubrudte tagflade og vinduerne virker styrkende for bygningens fine arkitektoniske greb.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet, og skal ses i sammenhæng med de tilstødende bygninger langs Sylowsvej.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis dobbeltdøren fremstod som dobbelt fyldningsdør med overvindue. Det er væsentligt at bemærke at man skal være forpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.