

Sylowsvej 27

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 27

Matr.nr.
89a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1913

BBR
Samlet etageareal: 140 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god


Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Rammedør med planker og diagonalsat vindue, i rødmalet træ.
- Vinduer** Et-fags vinduer i hvidmalet træ. Vinduerne ved stueetagen er udført med gående ramme nederst. Vinduerne er med termoglas.
- Kviste** Pultkvist med flunke og front i træ.
- Tag** Sadeltag belagt med sortgrå eternitplader.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i en pudset rød nuance. Farve- og materialemæssigt er der overordnet fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør og det røde tegltag. Særligt eternittaget afviger dog fra den overordnede materialesammensætning og bør bearbejdes. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med enkelte pudsede detaljer som bæltegesims og pudset gesims. Særligt kviste virker i samspil med tagmaterialet slørende for det arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tagbelægningen i fremtiden bliver udskiftet med andet materiale, som eksempelvis skifer, og kvistens form og proportion bearbejdet i.f.t. den øvrige facadeinddeling.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.