

Sylowsvej 37

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 37

Matr.nr.
81a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1904
Om-/tilbyg. år: 1956

BBR
Samlet etageareal: 277 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i hvidmalet træ med mindre sideparti og overvindue.
- Vinduer** To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ og termoglas.
- Kviste** Mansardkviste med flunke i zink.
- Tag** Københavnertag belagt med røde vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte hvidpudsede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der en flot harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør, det røde tegltag og den stenbeklædte sokkel. Tagrende og nedløb er udført i hvidmalet zink hvilket ligeledes klæder bygningen.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret mindre etagebygning med flere pudsede detaljer som profileret pudset gesims, pudsede vindues- og dørindfatninger og bæltegesims. Særligt kvistenes proportion og symmetriske placering midt over murpillerne ved 1. sal styrker husets arkitektoniske greb. Tagnedløbet bør med fordel placeres i en af facadens sider.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis sternbræddet over mansard i fremtiden bliver udført som profilliste. Det er væsentligt at bemærke at man bør være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.